




Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Citar este número al responder:
0712- 740502019

En la visita se encontró que un drenaje natural existente en el predio, es utilizado para el vertimiento de aguas residuales presuntamente domésticas, que de acuerdo al caudal correspondería a un número importante de viviendas. En el recorrido de los funcionarios por la parte superior del predio (costado sur de la vía a Buenaventura en el barrio Terrón Colorado) no se encontraron viviendas dentro de la zona rural, por lo tanto, se presume que las aguas residuales provienen desde la zona urbana.

Por lo anterior, se remite la denuncia para que se revise en su jurisdicción la precedencia del vertimiento y las posibles soluciones a la señora Martha Sanchez. En caso requerir, la visita y recorrido se podrá realizar con el funcionario de esta Entidad, Miguel Angel Sánchez a quien podrán contactar en el número telefónico 6206600 extensión 1452, al correo electrónico miguel-angel.sanchez@cvc.gov.co o personalmente en la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC

Atentamente


DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente

Copia: Sra. Martha Sanchez correo electrónico runnerdiego@live.com

Elaboró: Miguel Angel Sánchez – Técnico Operativo Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Revisó: Jose Handemberg Prada – Coordinador Unidad de Gestión de Cuencas Lili-Melendez-Cañaveralejo-Cali

Archívese en: 0712-017-2019