

AVISO

RADICADO N° 509362022

El Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja - Obando de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC,

HACE SABER

El día 24 de mayo de 2022, se recibió en la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, denuncia anónima solicitando visita ocular para constatar la afectación del recurso suelo por depósito de materiales RCD en el polideportivo del municipio de Ulloa. El día 03 de junio de 2022, un funcionario adscrito a la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, realizó visita ocular, emitiendo el actual informe de visita.

Situación encontrada:

El día 03 de junio de 2022 se realizó una visita al polideportivo del municipio de Ulloa, ubicado en la entrada al casco urbano del Municipio Ulloa, donde según el denunciante anónimo se venía depositando escombros.

Según relata la comunidad, está actividad de disponer residuos de construcción y demolición RCD, se ha venido realizando desde hace unos días en este lote propiedad de la administración municipal.


En la actualidad este material se está depositando en la entrada y junto a la infraestructura del polideportivo del municipio de Ulloa, se desconoce su procedencia y el uso que se le dará en este terreno.

En el momento de la visita, no se encontró a nadie en terreno que pudiera relatar y orientar la visita o dar detalles de las personas afectadas con esta actividad.

Adicional a esto, se pudo evidenciar que a consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días este material depositado en la entrada al polideportivo podría llegar a colapsar cayendo pendiente abajo generando la obstrucción de un cauce seco que evacua aguas lluvias cuando se presentan.


Por lo anteriormente mencionado se hace un llamado a la alcaldía del municipio de Ulloa para que realice el retiro de este material RCD y al comando de policía de Ulloa para que en lo sucesivo se imponga comparendo ambiental a las personas que se detecten arrojando este tipo de residuos en este lugar.

Una vez realizada la visita técnica al lugar donde se disponen residuos de construcción y demolición RCD y evaluada la situación actual en el sitio, se considera que existe un potencial de riesgo en el lugar, teniendo en cuenta lo observado se realizan las siguientes recomendaciones:




1. Suspender la disposición de material de residuos de construcción y demolición RCD para la conformación de llenos en la ladera, ya que estos materiales no tienen la cohesión ni compactación necesaria para garantizar la estabilización del terreno, y por el contrario, cuando el material se satura por las agua lluvias gana peso, y se desliza por la pendiente arrasando material del suelo y material vegetal.
2. Realizar el aislamiento de la zona afectada construyendo un cerco alrededor de la misma, ya que es importante facilitar la regeneración natural de la vegetación y evitar cualquier tipo de intervención en esta área, impidiendo el ingreso a los vehículos que transportan este tipo de residuos.
3. Imponer por parte de la Policía Nacional el comparendo ambiental a las personas que se encuentren realizando disposición de residuos de construcción y demolición RCD.

Atentamente,



José Guillermo López Giraldo - Coordinador U.G.C La Vieja - Obando

Proyectó y Elaboró: Jaime Andres Davalos. Técnico operativo 09



CONSTANCIA DE FIJACION

RADICADO N° 509362022

Este aviso se fija en un lugar público y visible de la oficina de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC con sede en Cartago por un término de cinco (5) días hábiles desde el día de hoy 06-07-22


Funcionario CVC

CONSTANCIA DE DESFIJACION

El presente aviso fue desfijado el día de hoy 14-07-22

Funcionario CVC

Proyectó y Elaboró: Jaime Andrés Davalos. Técnico operativo 09 *JAD*



INFORME DE VISITA

1. FECHA Y HORA DE INICIO:

03 de junio de 2022 10:00 AM

2. DEPENDENCIA/DAR:

Dirección Ambiental regional Norte – Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja - Obando

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

Lote Polideportivo Municipio de Ulloa.

4. LOCALIZACIÓN: Coordenadas: 4°42'05.77"N - 75°44'27.15"W. Parte entrada Polideportivo de Ulloa. Coordenadas: 4°42'08.33"N - 75°44'28.64"W. Parte junto al Polideportivo de Ulloa.

5. OBJETIVO:

Atención radicado PQR No. 509362022 denuncia anónima por disposición de escombros.

6. DESCRIPCIÓN:

Se realiza visita al sitio reportado donde presuntamente se está realizando disposición de residuos ordinarios y material producto de demolición de construcciones.

Imagen 1: Visual ubicación GPS (Fuente: Google Earth ®)



Fuente: Google Earth Pro, 2022.

Según relata la comunidad, está actividad de disponer residuos de construcción y demolición RCD, se ha venido realizando desde hace unos días en este lote propiedad de la administración municipal.




Imagen 2. Entrada polideportivo Ulloa. Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la actualidad este material se está depositando en la entrada y junto a la infraestructura del polideportivo del municipio de Ulloa; se desconoce su procedencia y el uso que se le dará en este terreno.




Imagen 3. Disposición de RCD entrada Polideportivo Ulloa. Fuente: Elaboración propia, 2022.

En el momento de la visita, no se encontró a nadie en terreno que pudiera relatar y orientar la visita o dar detalles de las personas afectadas con esta actividad.




Imagen 4. Disposición de RCD junto Polideportivo Ulloa. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Adicional a esto, se pudo evidenciar que a consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días este material depositado en la entrada al polideportivo podría llegar a colapsar cayendo pendiente abajo generando la obstrucción de un cauce seco que evacua aguas lluvias cuando se presentan.



Imagen 5. Disposición de RCD junto Polideportivo Ulloa. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Por lo anteriormente mencionado se hace un llamado a la alcaldía del municipio de Ulloa para que realice el retiro de este material RCD y al comando de policía de Ulloa para que en lo sucesivo se imponga comparendo ambiental a las personas que se detecten arrojando este tipo de residuos en este lugar.

7. OBJECIONES:

Ninguna.

8. CONCLUSIONES: Una vez realizada la visita técnica al lugar donde se disponen residuos de construcción y demolición RCD y evaluada la situación actual en el sitio, se considera que existe un potencial de riesgo en el lugar, teniendo en cuenta lo observado se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Suspender la disposición de material de residuos de construcción y demolición RCD para la conformación de llenos en la ladera, ya que estos materiales no tienen la cohesión ni compactación necesaria para garantizar la estabilización del terreno, y por el contrario, cuando el material se satura por las agua lluvias gana peso, y se desliza por la pendiente arrasando material del suelo y material vegetal.


2. Se realice el aislamiento de la zona afectada construyendo un cerco alrededor de la misma, ya que es importante facilitar la regeneración natural de la vegetación y evitar cualquier tipo de intervención en esta área, impidiendo el ingreso a los vehículos que transportan este tipo de residuos.

3. imponer por parte de la Policía Nacional el comparendo ambiental a las personas que se encuentren realizando disposición de residuos de construcción y demolición RCD.

9. HORA DE FINALIZACIÓN:

04:30

10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:


JAIME ANDRES DAVALOS
Técnico Operativo 09

Cartago, 21 de junio de 2022

Doctor.
JUAN ANTONIO PEÑA GÓMEZ
Alcalde Municipal.
Cl. 5 #No. 2-07
Ulloa -Valle del Cauca
Correo: contactenos@ulloa-valle.gov.co

Asunto: Información de situación encontrada por disposición de residuos de construcción y demolición RCD Polideportivo municipio de Ulloa.

La Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC en atención a denuncia anónima referente a disposición de residuos de construcción y demolición RCD en la entrada al Polideportivo del municipio de Ulloa, le informa que un funcionario de la DAR - Norte realizó visita técnica al sitio donde según manifiesta la comunidad, está actividad se ha venido realizando desde hace unos días en este lote propiedad del municipio. En la visita se encontró lo siguiente:

- Los materiales se están depositando en la entrada y junto a la infraestructura del polideportivo del municipio de Ulloa, se desconoce su procedencia y el uso que se le dará en este terreno.
- Se pudo evidenciar que a consecuencia de las lluvias de los últimos días, este material depositado en la entrada al polideportivo podría caer pendiente abajo generando la obstrucción de un cauce seco que evacua aguas lluvias del sector.
- Imponer el comparendo ambiental a las personas que sean sorprendidas depositando este tipo de materiales en este sitio.

Por lo antes mencionado se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Con el apoyo de la Policía Nacional y en cumplimiento de la ley 1801 de 2016 código nacional de policía nacional y convivencia, suspender la disposición de material de residuos de construcción y demolición RCD para la conformación de llenos en la ladera, ya que estos materiales no tienen la cohesión, ni compactación necesaria para garantizar la estabilización del terreno y por el contrario, cuando el suelo se satura por las aguas lluvias, gana peso, y se desliza por la pendiente.




Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Citar este número al responder:
0771- 509362022

2. Realizar el aislamiento de la zona afectada construyendo un cerco alrededor de la misma, ya que es importante facilitar la regeneración natural de la vegetación y evitar cualquier tipo de intervención en esta área, impidiendo el ingreso a los vehículos que transportan este tipo de residuos.
3. Imponer por parte de la Policía Nacional el comparendo ambiental a las personas que se encuentren realizando disposición de residuos de construcción y demolición RCD en este sitio.

Cualquier información respecto al presente comunicado con gusto será suministrada en nuestras oficinas ubicadas en Cartago en la Carrera 4 No 9 -73 Piso 4 teléfono (602)2147110.

Cordialmente,


DUVER HUMBERTO ARREDONDO MARIN
Director (E) Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Copia:
Intendente
JUAN CARLOS BARRETO
Cra 2 # 4 - 81
Ulloa, Valle del Cauca.

Proyectó y elaboró: Jaime Andres Davalos Romero - Técnico Operativo 9 JAD
Revisó: José Guillermo López Giraldo - Coordinador de la UGC La Vieja - Obando

Archívese en: 0771-004-010-2022.

CARRERA 4 No. 9-73 PISO 4°
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
TEL: 2147110 EXT. 2101
LÍNEA VERDE: 018000933093
www.cvc.gov.co

Inserte en este espacio los logos requeridos de acuerdo a la
certificación obtenida.

Página 2 de 2

VERSIÓN: 11 - Fecha de aplicación: 2021/11/24

CÓDIGO: FT.0710.02