



AVISO

Radicado 443842025

Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja – Obando de la Dirección Ambiental Regional Norte.

HACE SABER

El día 11 de abril de 2025, se recibió en la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, una denuncia anónima por afectación del recurso agua por vertimiento en quebrada de residuos que debería ir a un pozo séptico en la vereda la Cuchilla, municipio de Alcalá.

El día 22 de abril de 2025, un funcionario adscrito a la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, realizó visita ocular con el fin de analizar petición de denuncia ambiental por afectaciones al recurso agua en la vereda la Cuchilla de Alcalá, en el escrito de la denuncia mencionan que “hay tubos dispuestos que conducen desde la casa que antiguamente era el puesto de salud y la inspección y no tienen sitio final de disposición sino que van directamente a la quebrada”, se hace desplazamiento por el sector.

“Se hace recorrido por el predio el Chaquiro (según aplicativo VALLEAVANZA), se camina desde el antiguo puesto de salud hasta la quebrada que pasa al lado occidental del predio, durante la visita no se evidencian vertimientos directos a la quebrada ni se observa pozo séptico cerca de la vivienda denunciada, en algunos puntos la franja forestal de la quebrada es escasa, hay unos tubos que salen del cuarto de baño del antiguo puesto de salud que conducen a una cafetera cercana donde hay un hueco (a unos 15 metros de manera aproximada) que recibe los vertimientos descargados de las personas que habitan en el puesto de salud, no hay infraestructura de una SITAR (sistema individual de aguas residuales), los vertimientos según se evidencia llegan a la tierra conducidos por tubería de PVC y plástico al suelo sin ninguna clase de tratamiento, mencionada tubería se encuentra expuesta, con deterioro y conexiones débiles, de la misma manera el sitio de vertimiento se encuentra con cultivo de café envejecido y rastrojos altos, se hace la medición (con el aplicativo Google Earth) desde el punto de vertimiento hasta la quebrada y arroja una distancia aproximada de 51 metros lineales, se destaca que al lado del vertimiento hay un rodal de guadua el cual se encuentra a unos 25 metros de manera aproximada.

En conversación con varias personas del sector manifiestan que el señor Orlando García vive en la antigua edificación del puesto de salud, que lleva 8 años en el sitio viviendo con su núcleo familiar compuesto por 3 personas y que en repetidas ocasiones le han pedido el espacio donde funcionaba el antiguo puesto de salud de la vereda la Cuchilla pero no la entrega, mencionan que es uno de los herederos del predio el Chaquiro junto con dos



hermanos, mencionado predio queda al lado del antiguo puesto de salud y es el receptor de los vertimientos que generan los habitantes del antiguo puesto de salud, esta persona empezó a vivir en el sitio y de inmediato empezó a llevar los vertimientos al suelo cerca de la vivienda, generando olores, moscas y vectores, en reiteradas ocasiones le han hecho los llamamientos para que impelente un sistema séptico pero no acata las recomendaciones de los vecinos; hace unos meses comentan los miembros de la comunidad la tubería que lleva estos vertimientos se dañó y empezó a regar aguas negras por el sector causando olores fétidos y contaminación por todo el lugar, además las personas mencionan que desde hace días quieren recuperar el espacio del centro de salud con los entes gubernamentales correspondientes para habilitarlo de nuevo ya que se requiere el servicio de forma prioritaria y el señor García no quiere colaborar entregando el espacio. Mencionan que la UES hizo una visita hace dos años requiriéndole al señor García la implementación de un pozo séptico y no lo hizo, se entabla conversación con una persona integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Cuchilla y manifiesta su preocupación por la contaminación que genera el señor García y su familia además del constante conflicto con esta persona por no querer dejar recuperar el espacio del puesto de salud y para que desocupe la casa, presumen que el señor quiere reclamar posesión del sitio y que esto sería muy perjudicial para las personas y la comunidad de la vereda.

Se revisa en el aplicativo VALLEAVANZA y se observa que en la estructura donde se encuentra el puesto de salud aparece con el nombre de ESCUELA 11 SAN AGUSTIN con Nnp 7602000000000000130055000000000, con un área de terreno de 1135 metros cuadrados y con un área construida de 649 metros cuadrados identificando la escuela de la vereda, casa de culto, ramadas y el puesto de salud (identificador A3, área construida 136 metros cuadrados y con uso Institucional puesto de salud), se resalta que el predio aparece aparte del predio el Chaquiro.

Según el aplicativo GEO CVC el predio el Chaquiro posee las siguientes características: Cobertura Uso del Suelo 25k: 22121 - Café, Pendientes: 2027 Fuertemente quebrado (25-50%), Corregimientos: 76020001 la Cuchilla, con Ecosistema BOMHUPD; Bosque medio húmedo en piedemonte diluvial, se encuentra dentro de la declaratoria Paisaje Cultural Cafetero, Modelo Ordenación Río La Vieja: Uso Múltiple Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales. Se destaca que al lado occidente del predio pasa una quebrada identificada con tipo de drenaje 1402010202, esta quebrada lleva sus aguas a la quebrada San Felipe al norte de la vereda la Cuchilla.

Se destaca que en la estructura donde funcionada el antiguo puesto de salud y que de manera presunta es usada como vivienda, no hay personas que atiendan la visita, no responden a los llamados reiterativos, se observa ropa tendida en varias partes, según habitantes cercanos, las personas que habitan allí salen en la madrugada al trabajo y llegan en las horas de la noche."

Se recomienda escribir a la administración municipal de Alcalá para que conozca el tema y actúe según sus competencias ya que en un inmueble que se encuentra bajo




su administración hay una situación que genera contaminación al sector, de la misma forma escribir al señor Orlando García para que implemente una SITAR en su predio para evitar contaminación del suelo y para que reforeste la franja forestal protectora de la quebrada que pasa por su predio, enviarle copia al señor Robinson Raigoza quien se destaca como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Cuchilla para informarle sobre las actuaciones de la CVC ante el caso en concreto.

Se remite el presente informe de visita a la UGC la Vieja-Obando para los trámites administrativos correspondientes.

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles.


Atentamente,


SADRA PATRICIA ISZA DUQUE
Coordinadora UGC La Vieja -Obando

AVISO DE FIJACIÓN

Radicado 443842025

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, el día de hoy 18-04 de 2025.


Funcionario
DAR NORTE
Departamento del Valle del Cauca.



AVISO DE DESFIJACIÓN

Radicado 443842025

El presente AVISO permaneció fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, hasta el día de hoy 5-05 de 2025.

Mariana Ramos

Funcionario

DAR NORTE

Departamento del Valle del Cauca



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

INFORME DE VISITA

1. FECHA Y HORA DE INICIO:

22 de abril de 2025 07:30 a.m.

2. DEPENDENCIA/DAR:

Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja – Obando. Dirección Ambiental Regional Norte.

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

No aplica.

4. LOCALIZACIÓN:

Predio el Chaquiro, vereda la Cuchilla, la Victoria, Valle del Cauca.

Coordenadas geográficas: Latitud: 4°39'28.67"N Longitud 75°43'25.96"O Altitud 1431 msnm.

Coordenadas planas: X (ESTE) 1.150.204 Y (NORTE) 1.006.974

Nnp: 7602000000000000130157000000000




Ilustración 1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA DENUNCIA. GEO CVC. CVC 2025



Ilustración 2 SITIO DE LA DENUNCIA POR VERTIMIENTOS. GOOGLE EARTH. CVC 2025

5. OBJETIVO:

Atender radicado **443842025** relacionado con denuncia ambiental anónima por vertimiento de residuos a una quebrada cercana, Valle del Cauca.

6. DESCRIPCIÓN:

El día 11 de abril de 2025, se recibió en la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, una denuncia anónima por afectación del recurso agua por vertimiento en quebrada de residuos que debería ir a un pozo séptico en la vereda la Cuchilla, municipio de Alcalá.

El día 22 de abril de 2025, un funcionario adscrito a la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, realizó visita ocular con el fin de analizar petición de denuncia ambiental por afectaciones al recurso agua en la vereda la Cuchilla de Alcalá, en el escrito de la denuncia mencionan que "hay tubos dispuestos que conducen desde

la casa que antiguamente era el puesto de salud y la inspección y no tienen sitio final de disposición sino que van directamente a la quebrada”, se hace desplazamiento por el sector.

Se hace recorrido por el predio el Chaquiro (según aplicativo VALLEAVANZA), se camina desde el antiguo puesto de salud hasta la quebrada que pasa al lado sur del predio, durante la visita no se evidencian vertimientos directos al agua ni se observa pozo séptico cerca de la vivienda denunciada, en algunos puntos la franja forestal de la quebrada es escasa, hay unos tubos que salen del cuarto de baño del antiguo puesto de salud que conducen a una cafetera cercana donde hay un hueco (a unos 15 metros de manera aproximada) que recibe los vertimientos de las personas que habitan en el puesto de salud, no hay infraestructura de una SITAR (sistema individual de aguas residuales), los vertimientos según se evidencia llegan a la tierra conducidos por tubería de PVC y plástico al suelo sin ninguna clase de tratamiento, mencionada tubería se encuentra expuesta, con deterioro y conexiones débiles, de la misma manera el sitio de vertimiento se encuentra con cultivo de café envejecido y rastrojos altos, se hace la medición (con el aplicativo Google Earth) desde el punto de vertimiento hasta la quebrada y arroja una distancia aproximada de 51 metros lineales, se destaca que al lado del vertimiento hay un rodal de guadua el cual se encuentra a unos 25 metros de manera aproximada.



ILUSTRACIÓN 3 PUNTO DONDE LLEGAN LOS VERTIMIENTOS AL SUELO CON PREDOMINANCIA DE RASTROJOS ALTOS. DANIEL H. CVC 2025.



ILUSTRACIÓN 4. FRANJA FORESTAL DE LA QUEBRADA CON ESCASA COBERTURA EN ALGUNOS PUNTOS. DANIEL H. CVC 2025.

En conversación con varias personas del sector manifiestan que el señor Orlando García vive en la antigua edificación del puesto de salud, que lleva 8 años en el sitio viviendo con su núcleo familiar compuesto por 3 personas y que en repetidas ocasiones le han pedido el espacio donde funcionaba el antiguo puesto de salud de la vereda la Cuchilla pero no la entrega, mencionan que es uno de los herederos del predio el Chaquiro junto con dos hermanos, mencionado predio queda al lado del antiguo puesto de salud y es el receptor de los vertimientos que generan los habitantes del antiguo puesto de salud, esta persona empezó a vivir en el sitio y de inmediato empezó a llevar los vertimientos al suelo cerca de la vivienda, generando olores, moscas y vectores, en reiteradas ocasiones le han hecho los llamamientos para que impelente un sistema séptico pero no acata las recomendaciones de los vecinos, hace unos meses la tubería que lleva estos vertimientos se dañó y empezó a regar aguas negras por el sector causando olores fétidos y contaminación por todo el lugar, además las personas mencionan que desde hace días quieren recuperar el espacio del centro de salud con los entes gubernamentales correspondientes para habilitarlo de nuevo ya que se requiere el servicio de forma prioritaria y el señor García no quiere

colaborar entregando el espacio. Mencionan que la UES hizo una visita hace dos años requiriéndole al señor García la implementación de un pozo séptico y no lo hizo, se entabla conversación con una persona integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Cuchilla y manifiesta su preocupación por la contaminación que genera el señor García y su familia además del constante conflicto con esta persona por no querer dejar recuperar el espacio del puesto de salud y para que desocupe la casa, presumen que el señor quiere reclamar posesión del sitio y que esto sería muy perjudicial para las personas y la comunidad de la vereda.



Ilustración 5. TUBERÍA EXPUESTA DE AGUAS NEGRAS QUE SALE DEL ANTIGUO PUESTO DE SALUD. DANIEL H. CVC 2025.



Ilustración 6. TUBERÍA EXPUESTA QUE CONDUCE LAS AGUAS NEGRAS A UN SITIO-CERCANO. DANIEL H. CVC 2025.

Se revisa en el aplicativo VALLEAVANZA y se observa que en la estructura donde se encuentra el puesto de salud aparece con el nombre de ESCUELA 11 SAN AGUSTIN con Nnp 7602000000000000130055000000000, con un área de terreno de 1135 metros cuadrados y con un área construida de 649 metros cuadrados identificando la escuela de la vereda, casa de culto, ramadas y el puesto de salud (identificador A3, área construida 136 metros cuadrados y con uso Institucional puesto de salud), se resalta que el predio aparece aparte del predio el Chaquiro.




Ilustración 7. PREDIO EL CHAQUIRO DONDE LLEGAN LOS VERTIMIENTOS DEL ANTIGUO PUESTO DE SALUD. VALLEAVANZA. CVC 2025.




Ilustración 8. PREDIO ESCUELA 11 SAN AGUSTIN DONDE SE DISCRIMINA EL ÁREA DEL PUESTO DE SALUD. VALLEAVANZA. CVC 2025.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Según el aplicativo GEO CVC el sitio posee las siguientes características: Cobertura Uso del Suelo 25k: 22121 - Café, Pendientes: 2027 Fuertemente quebrado (25-50%), Corregimientos: 76020001 la Cuchilla, con Ecosistema BOMHUPD; Bosque medio húmedo en piedemonte diluvial, se encuentra dentro de la declaratoria Paisaje Cultural Cafetero, Modelo Ordenación Río La Vieja: Uso Múltiple Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales. Se destaca que al lado occidente del predio pasa una quebrada identificada con tipo de drenaje 1402010202, esta quebrada vierte sus aguas a la quebrada San Felipe al norte de la vereda la Cuchilla.

Se resalta que en la estructura donde funcionada el antiguo puesto de salud y que de manera presunta es usada como vivienda, no hay personas que atiendan la visita, no responden a los llamados reiterativos, se observa ropa tendida en varias partes, según habitantes cercanos, las personas que habitan allí salen en la madrugada al trabajo y llegan en las horas de la noche.

7. OBJECIONES:

No aplica.

8. CONCLUSIONES:

Se observa que en el momento de la visita no hay vertimientos directos a la quebrada con aguas negras, sin embargo, se verifica que en el predio el Chaquiro a unos 15 metros de las viviendas cercanas hay vertimientos de aguas negras conducidas por una tubería expuesta y en regulares condiciones sin ninguna clase de tratamiento provenientes del sitio donde está el antiguo puesto de salud, de la misma manera por las conversaciones con los vecinos de las personas habitantes del antiguo puesto de salud, se presume que hay un conflicto de vecinos, comunidad y la administración municipal.

Se recomienda escribir a la administración municipal de Alcalá para que conozca el tema y actúe según sus competencias ya que en un inmueble de su propiedad hay una situación que genera contaminación al sector, de la misma forma escribir al señor Orlando García para que implemente una SITAR en su predio para evitar contaminación del suelo y para que reforeste la franja forestal protectora de la quebrada que pasa por su predio, enviarle copia al señor Robinson Raigoza quien se destaca como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Cuchilla.

Se remite el presente informe de visita a la UGC la Vieja-Obando para los trámites administrativos correspondientes.

9. HORA DE FINALIZACIÓN:

04:00 pm.

10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:

Daniel Mauricio Herrera Duque
Técnico operativo 9