



## AVISO

**Radicado 748802025**

Unidad de Gestión de Cuenca (UGC) La Vieja – Obando de la Dirección Ambiental Regional Norte (DAR NORTE)

## HACE SABER

El día 17 de julio de 2025, se recibe en la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, denuncia anónima con radicado número 748802025, en la que se cita lo siguiente: *“la denuncia se trata de una disposición ilegal de materia que se está llevando tanto por terceros como por la administración municipal de Alcalá, en un lote que está ubicado en el área de protección de la quebrada los micos, con este material están generando una explanación para futuras construcciones, lo cual está afectando directamente el cuerpo de agua, lo preocupante es que por este sector pasa permanentemente personal adscrito a la CVC y nunca se ha realizado un pronunciamiento, ni se ha tomado medidas preventivas y correctivas, por lo cual solicitamos su colaboración oportuna ante esta situación”*

Funcionarios adscritos a esta dependencia realizaron la respectiva visita, de la cual se rindió el siguiente informe:

*“Se identifica en las coordenadas geográficas latitud 4°40'26.36"N Longitud 75°46'56.20"O, calle 3 con carrera 8, municipio Alcalá, Valle del Cauca, espacio privado con acumulación de varias clases de residuos en su mayoría RCD (Residuos de Construcción y Demolición), se observa conformación de lote (relleno con RCD) de aproximadamente 50 metros largo y 30 metros ancho, esto se presume para hacer obras de construcción ya que en el sitio hay material de río, se evidencia corte de guadua, cabe resaltar que esta actividad se está realizando sobre la franja forestal protectora de la quebrada El Mico.*

*El sitio posee las siguientes características según el aplicativo GEO CVC: Tiene un ecosistema BOMHUPD Bosque medio húmedo en piedemonte diluvial, con modelo de ordenación del río la Vieja en Conservación y Protección Ambiental, con Subzona Uso Manejo Ambiental Áreas de Amenazas Naturales y Zona Uso Manejo Ambiental con Áreas Protección.*

*Se realiza consulta en aplicativo GEO\_VALLEAVANZA y se encuentra la siguiente información catastral del predio: Nnp 760200100000001450001000000000.*



*Se hace la consulta al VUR (ventanilla única de registro) y no arroja resultados de los propietarios del predio".*

Teniendo en cuenta las observaciones de la visita, se concluye que hay una acumulación de RCD afectando los recursos suelo y agua con la descarga de RCD en la franja forestal protectora de la quebrada el Mico y corte de guadua.

Por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, en el marco de sus competencias legales, iniciara las labores administrativas correspondientes a la función de la CVC como autoridad ambiental en el territorio.

Cabe resaltar que la información de la visita se enviara a la Administración Municipal para que se tomen las acciones pertinentes en el marco de sus competencias.

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la DAR NORTE de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles.

Atentamente,

  
SANDRA PATRICIA ISAZA DUQUE  
Coordinador UGC La Vieja – Obando



## AVISO DE FIJACIÓN

**RADICADO 748802025**

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, el día de hoy 13-03 de 2025.

Mariana Lamos

Funcionario

DAR NORTE

Departamento del Valle del Cauca

## AVISO DE DESFIJACIÓN

El presente AVISO permaneció fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, hasta el día de hoy 21-03 de 2025.

Mariana Lamos

Funcionario

DAR NORTE

Departamento del Valle del Cauca

## INFORME DE VISITA

### 1. FECHA Y HORA DE INICIO:

Agosto 6 de 2025 10:00 am.

### 2. DEPENDENCIA/DAR:

Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja – Obando. Dirección Ambiental Regional Norte.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

No aplica

### 4. LOCALIZACIÓN:

Calle 3 con carrera 8 Alcalá, Valle del Cauca.

Coordenadas geográficas: latitud 4°40'26.36"N Longitud 75°46'56.20"O Altitud 1230 msnm.

Coordenadas planas X (ESTE) 1.143.731 Y (NORTE) 1.008.734



Imagen 1. Ubicación Google Earth. 2025

### 5. OBJETIVO:

Atender radicado número 748802025, relacionado con denuncia anónima por infracciones contra el recurso suelo.

### 6. DESCRIPCIÓN:

#### Antecedentes:

El día 17 de julio de 2025, se recibe en la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, denuncia anónima con radicado número 748802025, en la que se cita lo siguiente: "la denuncia se trata de una disposición ilegal de materia que se está llevando tanto por terceros como por la administración municipal de Alcalá, en un lote que está ubicado en el área de protección de la quebrada los micos, con este material están generando una explanación para futuras construcciones, lo cual está afectando directamente el cuerpo de agua, lo preocupante es que por este



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

sector pasa permanentemente personal adscrito a la CVC y nunca se ha realizado un pronunciamiento, ni se ha tomado medidas preventivas y correctivas, por lo cual solicitamos su colaboración oportuna ante esta situación"



En el radicado número 748802025 se registra como dirección de ubicación petición "Vía sur Alcalá, costado quebrada Los Micos"

El día 6 de agosto de 2025, funcionarios adscritos a la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, realizaron visita para dar atención a la denuncia.


Observaciones de la visita:

Se identifica en las coordenadas geográficas latitud 4°40'26.36"N Longitud 75°46'56.20"O, calle 3 con carrera 8, municipio Alcalá, Valle del Cauca, espacio privado con acumulación de varias clases de residuos en su mayoría RCD (Residuos de Construcción y Demolición), se observa conformación de lote (relleno con RCD) de aproximadamente 50 metros largo y 30 metros ancho, esto se presume para hacer obras de construcción ya que en el sitio hay material de río, se evidencia corte de guadua, cabe resaltar que esta actividad se está realizando sobre la franja forestal protectora de la quebrada El Mico.

Registro fotográfico.



El sitio posee las siguientes características según el aplicativo GEO CVC: Tiene un ecosistema BOMHUPD Bosque medio húmedo en piedemonte diluvial, con modelo de ordenación del río la Vieja en Conservación




Se realiza consulta en aplicativo GEO\_VALLEAVANZA y se encuentra la siguiente información catastral del predio: Nnp 760200100000001450001000000000.





Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Se hace la consulta al VUR (ventanilla única de registro) y no arroja resultados de los propietarios del predio.



## 7. OBJECIONES:

No aplica.


## 8. CONCLUSIONES:

Según lo evidenciado en el lote con dirección calle 3 con carrera 8 Alcalá, Valle del Cauca, coordenadas geográficas latitud 4°40'26.36"N Longitud 75°46'56.20"O, se evidenció una acumulación de RCD afectando los recursos suelo y agua con la descarga de RCD en la franja forestal protectora de la quebrada el Mico, corte de guadua, por lo cual es pertinente iniciar las acciones administrativas correspondientes con el objeto de determinar el grado de afectación de esta actividad y la responsabilidad de los presuntos propietarios y demás personas o empresas involucradas. Se remite el presente informe a la coordinación de la cuenca la Vieja Obando para las labores administrativas correspondientes. Se recomienda escribir al municipio de Alcalá para la identificación de los propietarios del lote y para que se realicen las acciones oportunas en el marco de sus competencias.

## 9. HORA DE FINALIZACIÓN:

6:00 p.m.

## 10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:

  
**Maritzabel Gil Porras**  
Técnico Operativo 13

  
**Daniel Mauricio Herrera Duque**  
Técnico operativo 9