



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 3

AVISO No. 600792025

La Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja Obando de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,

HACE SABER:

El día 04 de junio de 2025, se recibió en la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, una Denuncia Ambiental relacionada con *"Denuncia ambiental sobre construcción de galpones y marraneras en el predio rural junto a quebrada suministro de agua de la vereda; se tiene también criadero de chivos*. Al respecto, funcionarios adscritos a la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, realizaron visita técnica al predio en mención rural ubicado junto a la quebrada que suministra el agua a la vereda La Cuchilla donde actualmente se desarrolla una actividad ganadera.

La PQRS fue radicada con el número **600792025**

La Dirección Ambiental Regional Norte, al respecto informa lo siguiente:

- En atención al radicado No. 600792025 funcionarios de la DAR Norte realizaron visita al predio rural donde se ubica la bocatoma que surte de agua a los usuarios adscritos al Acueducto Rural de la Vereda La Cuchilla. Al momento de la visita se observó que en el predio se desarrolla una actividad ganadera. Durante la visita no se evidenció que se estén realizando construcción de galpones y marraneras en el predio rural junto a la quebrada que suministra el agua a la vereda.
- Se dialogó con los vecinos del sector y brindaron información de un lote en el que se tiene cría de chivos ubicado más abajo del predio Buenos Aires en la vía que conduce al municipio de Alcalá. Allí se observó unos galpones construidos en material y guadua, pero al momento de la visita no se observó cerdos y/o gallinas.
- Los residentes del sector manifestaron que no se tiene conocimiento de este tipo de proyectos en la zona y que el suministro de agua de la vereda esta ubicado muy arriba de la finca donde se tienen los chivos, por lo cual la denuncia no corresponde en cuanto a la ubicación tanto de la bocatoma que suministra el agua a la vereda y el lote donde se tienen los chivos.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la visita técnica respectiva dentro del trámite de *"Denuncia ambiental sobre construcción de galpones y marraneras en el predio rural junto a quebrada suministro de agua de la vereda, se tiene también criadero de chivos*, se concluye que:



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca


Página 2 de 3

En el predio rural donde se ubica la bócatoma que surte de agua a los usuarios adscritos al Acueducto Rural de la Vereda La Cuchilla denominado Buenos Aires se desarrolla una actividad ganadera y no se evidenció que se estén realizando construcción de galpones y marraneras en el predio rural junto a la quebrada que suministra el agua a la vereda.

Así mismo, de acuerdo a la información reportada por los residentes del predio, la vivienda donde se ubica el criadero de chivos está ubicada a 1.5 Kms aproximadamente sobre la vía que conduce al municipio de Alcalá.

Una vez nos ubicamos en el lote del criadero de chivos, que al momento de la visita se encontraba solo, los vecinos del sector manifestaron que no se tiene conocimiento de este tipo de proyectos en la zona y que no se están adelantado contracciones de este tipo en dicho lote.

Por lo tanto, se concluye que no se tiene cría de chivos ni existe construcción de galpones y marraneras en el predio rural junto a quebrada suministro de agua de la vereda denominado Buenos Aires.



SANDRA PATRICIA ISAZA DUQUE
Coordinadora UGC La Vieja Obando.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 3 de 3

CONSTANCIA DE FIJACION

En la fecha 15-07-2025 se fija este aviso en lugar público y visible de la oficina de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en el municipio de Cartago, por un término de cinco (5) días hábiles.

Mariana Ramos
Funcionario de Apoyo UGC La Vieja Obando.
Nombre: Mariana Ramos
Cargo: Asistencia

CONSTANCIA DE DESFIJACION

En la fecha de hoy 21-07-2025 se desfija este aviso el cual estuvo fijado en lugar público y visible de la oficina de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en el municipio de Cartago, por un término de cinco (5) días hábiles.

Mariana Ramos
Funcionario de Apoyo UGC La Vieja Obando.
Nombre: Mariana Ramos
Cargo: Asistencia



INFORME DE VISITA

1. FECHA Y HORA DE INICIO:

14-07-2025, 8:00 A.M.

2. DEPENDENCIA/DAR:

Dirección Ambiental Regional Norte - Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja Obando.

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:


Diana Milena Raigoza Ocampo, identificada con cédula número 25.026.075, teléfono 3154136733, propietaria del predio Buenos Aires, ubicado en la vereda La Cuchilla del Municipio de Alcalá Valle del Cauca.

4. LOCALIZACIÓN:

El predio Buenos Aires, se encuentra ubicado en la vereda La Cuchilla jurisdicción territorial del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, cuenca hidrográfica La Vieja Terreno de Predio Rural IGAC: 76020000000000140003000000000, Área: 10900 m².

Tabla No.1. Ubicación geográfica del predio

SITIO	TIPO DE COORDENADAS	COORDENADAS	SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL
PREDIO BUENOS AIRES	Geográficas	4°39'17" N -75°42'49" O	WGS 1984
	Planas	Este(x): 1.151.345 Norte(Y): 1.006.617	MAGNA COLOMBIA OESTE



Fuente: GEOCVC

5. OBJETIVO:

Atender Solicitud con radicado No. 600792025 relacionada con *"Denuncia ambiental sobre construcción de galpones y marraneras en el predio rural junto a quebrada suministro de agua de la vereda, se tiene también criadero de chivos.*

6. DESCRIPCIÓN:



Situación encontrada:

En atención al radicado No. 600792025 funcionarios de la DAR Norte realizaron visita al predio rural donde se ubica la bocatoma que surte de agua a los usuarios adscritos al Acueducto Rural de la Vereda La Cuchilla. Al momento de la visita se observó que en el predio se desarrolla una actividad ganadera. Durante la visita no se evidenció que se estén realizando construcción de galpones y marraneras en el predio rural junto a la quebrada que suministra el agua a la vereda.

Se dialogó con los vecinos del sector y brindaron información de un lote en el que se tiene cría de chivos ubicado más abajo del predio Buenos Aires en la vía que conduce al municipio de Alcalá. Allí se observó unos galpones construidos en material y guadua, pero al momento de la visita no se observó cerdos y/o gallinas.



Los residentes del sector manifestaron que no se tiene conocimiento de este tipo de proyectos en la zona y que el suministro de agua de la vereda esta ubicado muy arriba de la finca donde se tienen los chivos, por lo cual la denuncia no corresponde en cuanto a la ubicación tanto de la bocatoma que suministra el agua a la vereda y el lote donde se tienen los chivos.

Registro Fotográfico





Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca



7. OBJECIONES:

No Aplica.

8. CONCLUSIONES:

Una vez realizada la visita técnica respectiva dentro del trámite de *"Denuncia ambiental sobre construcción de galpones y marraneras en el predio rural junto a quebrada suministro de agua de la vereda, se tiene también criadero de chivos, se concluye que:*

Se realizó visita al predio rural donde se ubica la bocatoma que surte de agua a los usuarios adscritos al Acueducto Rural de la Vereda La Cuchilla. Al momento de la visita se observó que en el predio se desarrolla una actividad ganadera. Durante la visita no se evidenció que se estén realizando construcción de galpones y marraneras en el predio rural junto a la quebrada que suministra el agua a la vereda.

De acuerdo a la información reportada por los residentes del predio, la vivienda donde se ubica el criadero de chivos está ubicada a 1.5 Kms aproximadamente.

Una vez nos ubicamos en el lote del criadero de chivos, que al momento de la visita se encontraba solo, los vecinos del sector manifestaron que no se tiene conocimiento de este tipo de proyectos en la zona y que el suministro de agua de la vereda está ubicado muy arriba de la finca donde se tienen los chivos, por lo cual la denuncia no es correspondiente en cuanto a la ubicación tanto de la bocatoma que suministra el agua a la vereda y el lote donde se tienen los chivos.

9. HORA DE FINALIZACIÓN:

2:00 P.M.

10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:

Angelica M Arango V.
ANGELICA MARIA ARANGO V.
Profesional De Apoyo Dar Norte

JAIVER HENAO TORO
Técnico Operativo