



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 4

AVISO No: 1078192025

El Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja Obando de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,

HACE SABER:

El día 21 de octubre de 2025, se recibió en la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, una Denuncia Ambiental relacionada con *"Solicitud De Visita Por Malos Olores E Inadecuado Manejo De Vertimientos En Producción De Cerdos"*. Al respecto, funcionarios de apoyo adscrito a la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, realizaron visita de inspección al Predio El Botón, Vereda Chapinero, Sector La Torre, Ulloa Valle del Cauca.

La PQRS fue radicada con el número **1078192025**

La Dirección Ambiental Regional Norte, al respecto informa lo siguiente:

1. Se realizó visita al predio El Botón localizado en la vereda Chapinero Sector La Torre del municipio de Ulloa, para verificar su localización, y recibir información detallada sobre la denuncia ambiental relacionada con *"Solicitud De Visita Por Malos Olores E Inadecuado Manejo De Vertimientos En Producción De Cerdos"*. La visita fue atendida por el señor Nataniel Whroland y Jeni Paola García en calidad de propietarios del predio.
2. En la visita, la señora Jeni Paola García informa que tiene implementado una actividad porcícola pequeña como único sustento económico que desarrolla.
3. Se realizó recorrido por el predio y se evidencio una vivienda habitada por la señora Jeni Paola y el señor Nataniel Whroland, propietarios del predio, y las instalaciones para cría y levante de cerdos a través de cuatro (4) módulos construidos en concreto, cubiertos en zinc, techados. El ciclo de desarrollo es de solo cría durante 60 días. Se encontró 1 cerda de cría y 12 lechones.
4. Durante el recorrido se evidenció que se realiza la recolección del estiércol en seco lo mezcla con sisco y se almacena en un balde ubicado afuera de los módulos para posteriormente ser usado en los cultivos del predio como abono.
5. se evidenció un pozo séptico al cual llega el vertimiento de las aguas residuales no domesticas ARnD provenientes de la actividad porcícola que actualmente se desarrolla correspondiente a 1 cerda de cría y 12 lechones.

CONCLUSIONES

En razón a lo anteriormente expuesto, se informa a la comunidad que:

Durante la visita no se evidenciaron moscas y no se percibieron malos olores, Se observa una muy buena higiene en las instalaciones, además que la explotación encontrada corresponde a un tamaño familiar, este sistema de explotación se encuentra generalmente en áreas de minifundio, como una ocupación secundaria para lograr entradas marginales de oportunidad, que contribuyen a solucionar los problemas económicos de la familia campesina.

Durante la visita se evidenció que no se está realizando buen uso, manejo y tratamiento de las aguas residuales no domésticas ARnD, generadas en el predio El Botón, ubicado al frente de la PTAR, sector la torre, vereda chapinero del municipio de Ulloa, por lo tanto, se deberá reconvenir al usuario para que implemente buenas prácticas pecuarias que permitan disminuir el impacto generado en el desarrollo del proceso productivo porcícola.



SANDRA PATRICIA ISAZA DUQUE
Coordinadora UGC La Vieja Obando.

CONSTANCIA DE FIJACION

En la fecha 25-11-2015 se fija este aviso en lugar público y visible de la oficina de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en el municipio de Cartago, por un término de cinco (5) días hábiles.

Mariana Famos
Funcionario de Apoyo UGC La Vieja Obando.
Nombre: Mariana Famos
Cargo: Asistente

CONSTANCIA DE DESFIJACION

En la fecha de hoy 2-12-2025 se desfija este aviso el cual estuvo fijado en lugar público y visible de la oficina de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en el municipio de Cartago, por un término de cinco (5) días hábiles.

mahana fumos
Funcionario de Apoyo UGC La Vieja Obando.
Nombre: mahana fumos
Cargo: ASISTENTE



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ESCANEADO

INFORME DE VISITA

1. FECHA Y HORA DE INICIO:

10 noviembre de 2025 2:00 pm

2. DEPENDENCIA/DAR:

Dirección Ambiental Regional Norte, Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja - Obando

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

Jeni Paola García, identificada con cédula de ciudadanía N° teléfono 3127972761, correo electrónico jenipaolagarciabobadilla@gmail.com


4. LOCALIZACIÓN:

Predio El Botón, ubicado en la vereda Chapinero, en jurisdicción territorial del municipio de Ulloa, departamento del Valle del Cauca

Coordenadas Geográficas: 4° 41' 16" N 75° 43' 32" O

Coordenadas planas: X (ESTE): 1.150.012 Y (NORTE): 1.010.271 msnm 1500

Figura 1. Predio El Botón



Fuente GEOVC 2025

5. OBJETIVO:

Realizar visita al predio El botón, Vereda Chapinero, Sector La Torre, para verificar posibles malos olores y vertimientos generados por producción porcícola.

6. DESCRIPCIÓN:

Antecedentes:

El día 21 de octubre de 2025, se recibió una solicitud con número de radicado No. 1078192025 mediante queja anónima, donde solicitan revisión de predio El botón por producción porcícola que está generando malos olores y vertimientos.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

El día 10 de noviembre de 2025, Funcionarios de esta Dirección Territorial adscritos a la UGC La Vieja - Obando, realizaron visita al predio El Botón Vereda Chapinero Sector La Torre, municipio de Ulloa Valle del Cauca.

Situación Encontrada Durante La Visita:

El día 10 de noviembre de 2025, funcionario de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, se realiza visita a predio el Botón, ubicado en la vereda Chapinero, sector la torre, del municipio de Ulloa, con el fin de verificar si en la actualidad la actividad de explotación porcícola se realiza.

La visita fue atendida por el señor Nathaniel Whroland quien actúa en calidad de administrador del predio.

En el predio El BOTÓN, se evidenció que actualmente tienen una cerda de cría y 12 lechones.

Se observa una muy buena higiene en las instalaciones.

Durante la visita no se evidenciaron moscas y no se percibieron malos olores.

Ubicación:

En la zona aledaña al predio El Botón se encuentran ubicadas algunas viviendas rurales dispersas y la PTAR de la vereda Chapinero.

En las Coordenadas Geográficas: 4° 41' 16" N 75° 43' 32" en el predio el botón, se ubica la casa finca principal y las instalaciones de una cochera para cerdos de material en concreto.

De acuerdo a búsqueda realizada en el visor Geográfico Avanzado de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –GEOCVC, el predio se encuentra en un área aceptable sin figura de conservación, cobertura de uso de suelo cultivos de café y plátano, sin conflicto de uso de suelo.

Desarrollo de la actividad productiva:

En el predio se evidencia 1 cerda de cría y 12 lechones, el propietario manifiesta que el ciclo de desarrollo que maneja es de cría 21-28 días y levante o pre-cebo 50-60 días.

Infraestructura del predio

Se encuentra una vivienda principal y una infraestructura sencilla para los cerdos, en concreto y ladrillo. no se encuentran gallinas ponedoras o pollos de engorde.

Manejo actual de las aguas residuales



En el momento de la visita, se encontraban limpias las cocheras, se encuentra un pozo séptico diferente al de la vivienda, exclusivo para el manejo de las aguas residuales o residuos sólidos o líquidos provenientes de actividad porcícola.

Las aguas residuales pecuarias generadas en el predio provienen de actividades de explotación de levante de cerdos en sistema de confinamiento. Las aguas generadas corresponden a excretas líquidas, derrames del sistema de bebederos automáticos durante la succión del cerdo y labores de limpieza.

- Las labores de limpieza se realizan con sistema de lavado y recolección en seco del estiércol con sisco.
- El residuo sólido se recoge en seco con una frecuencia diaria y se almacena en caseta de compostaje. Una vez se seca es usado como abono en los cultivos de la finca.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imágenes 1 y 2. Panorámica de Predio El Botón




Fuente propia 2025




Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Imágen 3- 4. Infraestructura de Cocheras




Fuente propia 2025

Imagen 4. Corrales en ladrillo y concreto, con cerda de cría y lechones



Fuente propia 2025

Imagen 5. Pozo séptico exclusivo para las cocheras



Fuente propia 2025

7. OBJECIONES:

N/A

8. CONCLUSIONES:

Una vez realizada la visita técnica al predio El botón dentro del trámite de "*Solicitud De Visita Por Malos Olores E Inadecuado Manejo De Vertimientos En Producción De Cerdos*", se concluye:

1. Se realizó visita al predio El Botón localizado en la vereda Chapinero Sector La Torre del municipio de Ulloa, para verificar su localización, y recibir información detallada sobre la denuncia ambiental relacionada con "*Solicitud De Visita Por Malos Olores E Inadecuado Manejo De Vertimientos En Producción De Cerdos*". La visita fue atendida por el señor Nataniel Whroland y Jeni Paola García en calidad de propietarios del predio.
2. En la visita, la señora Jeni Paola García informa que tiene implementado una actividad porcícola pequeña como único sustento económico que desarrolla.
3. Se realizó recorrido por el predio y se evidencio una vivienda habitada por la señora Jeni Paola y el señor Nataniel Whroland, propietarios del predio, y las instalaciones para cría y levante de cerdos a través de cuatro (4) módulos construidos en concreto, cubiertos en zinc, techados. El ciclo de desarrollo es de solo cría durante 60 días. Se encontró 1 cerda de cría y 12 lechones.
4. Durante el recorrido se evidenció que se realiza la recolección del estiércol en seco lo mezcla con sisco y se almacena en un balde ubicado afuera de los módulos para posteriormente ser usado en los cultivos del predio como abono.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

5. se evidenció un pozo séptico al cual llega el vertimiento de las aguas residuales no domésticas ARnD provenientes de la actividad porcícola que actualmente se desarrolla correspondiente a 1 cerda de cría y 12 lechones.

Durante la visita no se evidenciaron moscas y no se percibieron malos olores, Se observa una muy buena higiene en las instalaciones, además que la explotación encontrada corresponde a un tamaño familiar, este sistema de explotación se encuentra generalmente en áreas de minifundio, como una ocupación secundaria para lograr entradas marginales de oportunidad, que contribuyen a solucionar los problemas económicos de la familia campesina.

Durante la visita se evidenció que no se está realizando buen uso, manejo y tratamiento de las aguas residuales no domésticas ARnD, generadas en el predio El Botón, ubicado al frente de la PTAR, sector la torre, vereda chapinero del municipio de Ulloa, por lo tanto, se deberá reconvenir al usuario para que implemente buenas prácticas pecuarias que permitan disminuir el impacto generado en el desarrollo del proceso productivo porcícola.

9. HORA DE FINALIZACIÓN:

5:00 pm

10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:

NORMA ARANGO

NORMA LORENA ARANGO VARGAS

Contratista Dar Norte

Técnico Operativo 09