



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 4

AVISO RADICADOS
No. 421552026 y No 426272026

El Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,

HACE SABER:

Los días 13 y 14 de abril de 2026, se recibió en la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, una Denuncia Anónima relacionada con: *"Solicitud de visita al predio La Primavera vereda El Diamante municipio de El Cairo para que se tomen medidas que eviten la generación de vertimientos de aguas grises que caen sobre la vía hacia el municipio de El Cairo"*.

En atención a la denuncia anónima recibida por esta entidad, relacionada con la presunta contaminación de fuentes de agua, específicamente en la fuentes hídricas Quebrada La Primavera (El Cairo, Valle del Cauca), se realizó visita ocular al predio La Primavera en la vereda El Diamante del municipio de El Cairo Valle, y se realizaron las siguientes observaciones:

- En el predio La Primavera se desarrolla una actividad de explotación porcícola la cual se encuentra ubicada en la parte alta del predio, jurisdicción territorial del municipio de El Cairo, departamento Valle del Cauca, cuenca hidrográfica Garrapatas. En la zona aledaña a la porcícola se encuentran ubicadas algunas viviendas rurales dispersas.
- El predio se encuentra en Áreas optimas con figura de conservación
- En el predio se observa fuentes hídricas cercanas a la porcícola que son vulnerables a la contaminación con el vertimiento del agua residual no doméstica. La principal fuente hídrica que se está contaminando con el vertimiento porcícola es la quebrada La Primavera.
- En la porcícola La Primavera se evidencia el funcionamiento y el desarrollo de una actividad porcícola con una población de acuerdo a lo manifestado por el administrador de 4 cerdas de cría y 30 precebo.
- Durante la visita se evidencio que el predio porcícola no tiene implementado un sistema de tratamiento de aguas residuales No domésticas.
- El efluente del STARND es dispuesto a un drenaje del predio ubicado contiguo a la infraestructura de la granja porcícola.
- El estiércol que se recoge en seco, se aprovecha como fertilizante en los potreros del mismo predio donde funciona la granja porcícola.
- Durante la visita al predio se evidencio que se está realizando un vertimiento puntual directo sobre un drenaje localizado contiguo a la infraestructura de los galpones. Dicho drenaje descarga las aguas residuales en la cuneta de la vía principal que conduce al municipio de El Cairo, desde donde son transportadas por escorrentía hasta su descarga final en la quebrada La Primavera.




Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 2 de 4

- En las coordenadas 4°47'35.187" 76°9'6.901" se evidencia un vertimiento sobre la cuneta de la vía principal que conduce al municipio de El Cairo. Se percibieron olores característicos al estiércol de cerdos.
- La actividad porcícola no tiene permiso de vertimientos, Recirculación o Reúso.
- El agua utilizada en la explotación porcícola es suministrada por una fuente hídrica superficial cercana al predio, la cual no cuenta con concesión de aguas superficiales autorizada por la CVC.
- Los residuos peligrosos que se generan en la granja no se están entregando a gestor autorizado para su respectiva disposición final.
- Se realizó requerimiento ambiental No. 0773-421552026 y No 0773-426272026 de la explotación porcícola "La Primavera", ubicada en el predio La Primavera vereda El Diamante, jurisdicción territorial del municipio de El Cairo Valle para que implemente de manera inmediata las medidas técnicas, ambientales y administrativas requeridas para prevenir, mitigar y corregir los impactos identificados, así como adelantar los trámites ambientales correspondientes ante la CVC.

Esta entidad continuará realizando seguimiento, control y vigilancia ambiental a las actividades desarrolladas en la zona, y en caso de evidenciarse situaciones que contravengan la normatividad ambiental vigente, se procederá a la adopción de las medidas preventivas y/o sancionatorias a que haya lugar, conforme a las competencias de esta autoridad ambiental.



CARLOS ALBERTO VILLAMIL MORENO
Coordinador UGC Garrapatas



AVISO DE FIJACIÓN

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, el día de hoy 4 de Junio de 2026.

Jessica Lopez

Funcionario

DAR NORTE

Departamento del Valle del Cauca

AVISO DE DESFIJACIÓN

El presente AVISO permaneció fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, hasta el día de hoy 12 de Junio de 2026.

Jessica Lopez

Funcionario

DAR NORTE

Departamento del Valle del Cauca



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

INFORME DE VISITA

1. FECHA Y HORA DE INICIO:

11-05-2026, 9:00 A.M.

2. DEPENDENCIA/DAR:

Dirección Ambiental Regional Norte - Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja Obando.

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

Jorge Eliecer Grisales Propietario Predio La Primavera, ubicado en la vereda El Diamante del Municipio de El Cairo Valle del Cauca.

Fabian Bedoya identificado con cedula de ciudadanía No. 10.130.532 teléfono 3014727048, Administrador del predio.

4. LOCALIZACIÓN:

El predio La Primavera, se encuentra ubicado en la vereda El Diamante jurisdicción territorial del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, cuenca hidrográfica Garrapatas Terreno de Predio Rural IGAC: 762460001000000010376000000000, Área: 352000 m².

Tabla No.1. Ubicación geográfica del predio


SITIO	TIPO DE COORDENADAS	COORDENADAS	SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL
PREDIO LA PRIMAVERA	Geográficas	4°47'34.487" N -76°9'6.665" O	WGS 1984
	Planas	Este(x): 1102690 Norte(Y): 1021822	MAGNA COLOMBIA OESTE



Fuente: GEOCVC



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca



Fuente: VALLE AVANZA

5. OBJETIVO:

Atender Solicitud con radicados No. 421552026 y 426272026, relacionada con "Solicitud de visita al predio La Primavera vereda El Diamante municipio de El Cairo para que se tomen medidas que eviten la generación de vertimientos de aguas grises que caen sobre la vía hacia el municipio de El Cairo"


6. DESCRIPCIÓN:

Situación encontrada:


En el predio La Primavera se desarrolla una actividad de explotación porcícola la cual se encuentra ubicada en la parte alta del predio, jurisdicción territorial del municipio de El Cairo, departamento Valle del Cauca, cuenca hidrográfica Garrapatas. En la zona aledaña a la porcícola se encuentran ubicadas algunas viviendas rurales dispersas.

De acuerdo a búsqueda realizada en el visor Geográfico Avanzado de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –GEOCVC se tiene:


El predio se encuentra en Áreas optimas con figura de conservación.



Para este predio no se reporta información de las capas zona de recarga de acuíferos y vulnerabilidad de contaminación acuíferos años 2000.




Para este predio, se reportan las siguientes fuentes hídricas identificadas en el GEOVISOR CVC:



En el predio se observa fuentes hídricas cercanas a la porcícola que son vulnerables a la contaminación con el vertimiento del agua residual no doméstica. La principal fuente hídrica que se está contaminando con el vertimiento porcícola es la quebrada La Primavera.

Así mismo, se observa que el predio La Primavera está ubicado aguas abajo de la zona de interés hídrica del acueducto El Diamante, que surte a la población de la vereda El Diamante.



Almacenamiento Volumen	12.000,00
Almacenamiento Volumen Unidad	LITROS
Altitud	1.913,00
Año	1.987



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Autonomía del Sistema Capacidad de almacenamiento	1,00
Cantidad cloro Residual	
Captacion Caudal Total	10,00
Captacion Caudal Unidad	LITROS POR SEGUNDO
Captacion Estado Infraestructura	A
Captacion Estado Numerico	1,00
Captacion Estado Numerico	0,70
Caudal Total Sistema	10,00
Caudal Total Unidad	LITROS POR SEGUNDO
Cloro Residual Unidad	MILIGRAMOS POR LITRO
Comunidades	Vereda El Diamante
Conduccion Estado Infraestructura	C
Desinfeccion Cloro	No se realiza
Distancia Casa-Punto Toma Agua	
Distribucion Estado Numerico	0,40
Distribucion conexion	5,00
Divisiones	VALLE DEL CAUCA, EL CAIRO, El Diamante
Estado de la Infraestructura	0,67
Estado de la Infraestructura de Agua	0,67
Estado Infraestructura	C
Fecha Analisis Cloro	24 de octubre de 2017
Fecha Analisis Coliformes	24 de octubre de 2017
Fecha Análisis Físico Químico	24 de octubre de 2017
Fecha de Encuesta	17 de octubre de 2017
Filtracion Domiciliaria	Si, pero no de manera mayoritaria
Financiamientos	
Fuente	SIASAR
Horas Servicio Día	24,00
ID	130.181,00
Latitud	4,79
Longitud	-76,15
Monto Financiado	
Monto Rehabilitaciones	
Nombre Acueducto	Abasto El Diamante - El cairo
Numero Almacenamientos	1
Numero Captaciones	1
Numero Conductos	1
Numero de Comunidades	1
Numero de PSE	1



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Numero Distribuciones	1
Numero Tratamientos	
Observaciones	
Pasa Analisis Coliformes	No aplica
Pasa Analisis Fisicoquimico	No aplica
Poblacion Servida	16
Prestador de Servicio Asociado	Acueducto el Diamante
Protección de la fuente (captación)	0,80
Sistema de tratamiento de agua	0,20
Tipo Agua Lluvia	NO
Tipo Bombeo	NO
Tipo Captacion Fuente Principal	Quebrada
Tipo Gravedad	SI
Tipo Pozo Manual	NO
Tipos de Tratamientos	
Tratamiento Estado Infraestructura	
Tratamiento Estado Numerico	
Version SIASAR	2
Viviendas con Medidor Consumo	0,00
Viviendas con Micromedicion	0,00
Viviendas Servidas	4

Desarrollo de la actividad productiva:

La visita fue atendida por el señor Fabian Bedoya en calidad de administrador de la granja porcícola La Primavera.

Durante la visita, se evidenció que la actividad productiva actualmente cuenta con una población aproximada de cuatro (4) cerdas de cría y treinta (30) cerdos de precebo.

En el predio se evidenció establecida una infraestructura asociada a una granja porcícola compuesta por un galpón para cría y precebo con doce (12) cajones en paralelo de tres (3) mts por dos (2) mts cada cajón.

INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA:

- Los corrales están contruidos de manera convencional en hiladas de cemento y ladrillo conformando muros de 1.5 m de altura.
- Las cubiertas son techos constituidos por hojas de zinc las cuales están soportadas por una estructura metálica y guadua.
- Los pisos en las áreas de levante y ceba están contruidos en cemento rígido.
- Los bebederos y comederos están constituidos por chupos automáticos.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Según lo manifestado durante la visita, el raspado y recolección de la porcínaza se realiza una (1) vez al día.

Manejo actual de las aguas residuales tratadas:

Las aguas generadas en la porcícola LA PRIMAVERA provienen de actividades de explotación de levante de cerdos en sistema de confinamiento y corresponden a excretas líquidas, derrames del sistema de bebederos automáticos durante la succión del cerdo y labores de limpieza del área de producción de ceba, cría y precebo. Estos residuos líquidos son conducidos a través de canales hasta una caja de inspección. Allí se recoge la totalidad de las aguas residuales no domésticas generadas en los módulos ubicados en el área de explotación porcícola.

Durante la visita se evidencio que no se tiene establecido un sistema de tratamiento para las aguas residuales no domésticas.

El vertimiento líquido generado en la actividad es conducido a través de un drenaje localizado contiguo a la infraestructura de los galpones. Dicho drenaje descarga las aguas residuales en la cuneta de la vía principal que conduce al municipio de El Cairo, desde donde son transportadas por escorrentía hasta su descarga final en la quebrada La Primavera.

El estiércol se recoge diariamente y se deposita en un tanque estercoleros y de allí es dispuesto como abono en los potreros del predio.

Se realiza lavado de las instalaciones con una frecuencia diaria.

Manejo de porcínaza sólida: Según información suministrada por el administrador de la granja porcícola, diariamente se realiza recolección (raspado) del estiércol en seco y se dispone como abono en los potreros del predio.

Manejo de mortalidad: Para el manejo de la mortalidad no se cuenta con caseta de mortalidad (compostera) para la disposición de estos residuos.

Permiso de vertimientos ARnD: La actividad porcícola no tiene permiso de vertimientos, Recirculación o Reúso.

Abastecimiento de agua: El agua utilizada en la explotación porcícola es suministrada por una fuente hídrica superficial cercana al predio, la cual no cuenta con concesión de aguas superficiales autorizada por la CVC.


Manejo de Residuos Peligrosos: Los residuos peligrosos que se generan en la granja no se entregan a gestor autorizado para su respectiva disposición final.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Registro Fotográfico

Imagen 1 - 4. Instalaciones Granja porcicola La Primavera





Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Imagen 5. Canal de drenaje vertimientos Granja porcicola La Primavera



Imagen 6-7 y 8. Canal de salida de vertimientos Granja porcicola La Primavera





Imagen 9. Tanque de Disposicion porcinaza sólida Granja porcicola La Primavera




Imagen 10 y 11. Vertimiento a la cuneta de la via que conduce al Cairo



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca



7. OBJECIONES:

No Aplica.

8. CONCLUSIONES:

- En la porcícola La Primavera se evidencia el funcionamiento y el desarrollo de una actividad porcícola con una población de acuerdo a lo manifestado por el administrador de 4 cerdas de cría y 30 precebo.
- Durante la visita se evidencio que el predio porcícola no tiene implementado un sistema de tratamiento de aguas residuales No domésticas.
- El efluente del STARND es dispuesto a un drenaje del predio ubicado contiguo a la infraestructura de la granja porcícola.
- El estiércol que se recoge en seco, se aprovecha como fertilizante en los potreros del mismo predio donde funciona la granja porcícola.
- Durante la visita al predio se evidencio que se está realizando un vertimiento puntual directo sobre un drenaje localizado contiguo a la infraestructura de los galpones. Dicho drenaje descarga las aguas residuales en la cuneta de la vía principal que conduce al municipio de El Cairo, desde donde son transportadas por escorrentía hasta su descarga final en la quebrada La Primavera.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

- En las coordenadas 4°47'35.187" 76°9'6.901", se evidencia un vertimiento sobre la cuneta de la vía principal que conduce al municipio de El Cairo. Se percibieron olores característicos al estiércol de cerdos.
- La actividad porcícola no tiene permiso de vertimientos, Recirculación o Reúso.
- El agua utilizada en la explotación porcícola es suministrada por una fuente hídrica superficial cercana al predio, la cual no cuenta con concesión de aguas superficiales autorizada por la CVC.
- Los residuos peligrosos que se generan en la granja no se están entregando a gestor autorizado para su respectiva disposición final
- Se recomienda que el propietario y/o responsable de la actividad porcícola implemente de manera inmediata las medidas técnicas, ambientales y administrativas requeridas para prevenir, mitigar y corregir los impactos identificados, así como adelantar los trámites ambientales correspondientes ante la CVC.

9. HORA DE FINALIZACIÓN:

2:00 P.M.

10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:

Angelica M Arango V.
ANGELICA MARIA ARANGO V.
Profesional De Apoyo Dar Norte

Isabel Londono
ISABEL CRISTINA LONDONO OROZCO
Profesional Universitario Dar Norte

HECTOR FABIO HERRERA.
Técnico Operativo Dar Norte