Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

AVISO

Radicado 118862 - 1188632025

Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja – Obando Dirección Ambiental Regional Norte.

El día 27 de noviembre de 2025, se recibió en la Dirección Ambiental Regional Norte solicitud relacionada con la supuesta apertura de una vía en zona urbana del municipio y la supuesta deforestación en la vereda San Felipe, predio Del Cielo a la Tierra Alcalá, Valle del Cauca

El día 2 de junio de 2026 personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC realizó visita técnica al lugar, con el propósito de verificar las condiciones actuales y determinar la veracidad de la información.

En atención a los radicados 1188622025 y 1188632025, se realizó visita técnica de verificación a los sitios relacionados en las solicitudes, ubicados en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, con el propósito de constatar en campo las situaciones reportadas y determinar la posible existencia de afectaciones sobre los recursos naturales.

Radicado 1188622025 – Presunta apertura de vía

Durante la visita técnica se efectuó el reconocimiento del área relacionada con la presunta apertura de una vía en zona urbana del municipio de Alcalá. Una vez realizada la inspección, se pudo establecer que la vía objeto del reporte no ha sido construida ni se han iniciado actividades para su apertura.

De acuerdo con la información recopilada durante la visita, hasta el momento únicamente se ha adelantado la etapa de diseño y planificación del proyecto, sin que se evidencien en campo actividades de descapote, excavación, movimiento de tierras, conformación de banca, retiro de cobertura vegetal u otras obras asociadas a la construcción de la vía.

En consecuencia, al momento de la inspección no se evidenció intervención física asociada al proyecto vial ni afectación de los recursos naturales derivada de su ejecución, toda vez que el proyecto permanece en etapa de diseño y no ha iniciado su fase constructiva.

Radicado 1188632025 – Presunta deforestación en el predio Del Cielo a la Tierra

Posteriormente, se realizó visita de verificación al predio Del Cielo a la Tierra, ubicado en la vereda San Felipe del municipio de Alcalá, donde se había reportado una presunta actividad de deforestación.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Durante el recorrido e inspección del área se estableció que la situación observada no correspondía a una actividad de deforestación o tala de cobertura boscosa. Las labores desarrolladas en el sitio estaban relacionadas con la recolección, retiro y organización de ramas y material vegetal que había caído como consecuencia de un evento climático adverso ocurrido previamente en el sector.

En campo se evidenció que el material vegetal correspondía principalmente a ramas desprendidas y residuos vegetales generados por la afectación ocasionada por dicho evento climático, los cuales estaban siendo recolectados con fines de limpieza y adecuación del área.

Por lo anterior, durante la visita técnica no se evidenciaron elementos que permitieran asociar las actividades observadas con un proceso de deforestación, sino con labores de limpieza y manejo del material vegetal afectado por causas naturales.

De acuerdo con la visita técnica realizada para atender los radicados 1188622025 y 1188632025, y teniendo en cuenta las condiciones observadas en campo, se concluye lo siguiente:

1. Respecto al radicado 1188622025, relacionado con la presunta apertura de una vía en zona urbana del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, se verificó que la obra no ha sido ejecutada ni se han iniciado actividades constructivas. A la fecha de la visita, únicamente se cuenta con el diseño del proyecto, sin evidenciarse movimientos de tierra, descapote, retiro de cobertura vegetal u otras intervenciones asociadas a la construcción de la vía.
2. En consecuencia, durante la inspección no se evidenciaron afectaciones a los recursos naturales derivadas de la ejecución del proyecto vial, considerando que este permanece en etapa de diseño y no ha iniciado su fase de construcción.
3. En relación con el radicado 1188632025, correspondiente a la presunta deforestación en el predio Del Cielo a la Tierra, vereda San Felipe, municipio de Alcalá, se determinó que las actividades observadas no correspondían a procesos de deforestación o tala de cobertura vegetal.
4. El material vegetal encontrado en el predio correspondía principalmente a ramas y residuos vegetales desprendidos como consecuencia de un evento climático adverso, sobre los cuales se adelantaban labores de recolección, limpieza y organización del área.
5. Con base en las condiciones verificadas al momento de la visita, no se evidenciaron elementos que permitan establecer la ocurrencia de las afectaciones ambientales inicialmente reportadas en los radicados objetos de atención. No obstante, cualquier intervención futura que implique aprovechamiento forestal, remoción de cobertura vegetal o afectación de recursos naturales deberá realizarse previo cumplimiento de

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

los permisos, autorizaciones o trámites ambientales a que haya lugar ante la autoridad ambiental competente.

Se entrega el informe a la coordinadora de la UGC La Vieja – Obando

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles.

Atentamente,

SANDRA PATRICIA ISAZA DUQUE
Coordinadora UGC La Vieja –Obando

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

AVISO DE FIJACIÓN

RADICADO **118862 - 1188632025**

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, el día de hoy 05 Octubre 2026 de 2026.

Funcionario
DAR NORTE
Departamento del Valle del Cauca

AVISO DE DESFIJACIÓN

El presente AVISO permaneció fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, hasta el día de hoy 12 Octubre de 2026.

Funcionario
DAR NORTE
Departamento del Valle del Cauca

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

INFORME DE VISITA

1. FECHA Y HORA DE INICIO:
2 de junio de 2026 11:00 a.m.

2. DEPENDENCIA/DAR:
Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja – Obando. Dirección Ambiental Regional Norte.

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:
Anónimo

4. LOCALIZACIÓN:
Vereda San Felipe y casco urbano del municipio de Alcalá, Valle del Cauca.
Coordenadas geográficas: Latitud: 4°45'30.63"N Longitud 75°56'7.69"O Altitud 1250 msnm.
Coordenadas planas: X (ESTE) 1.126.710 Y (NORTE) 1.018.051



5. OBJETIVO:
Atender radicados **1188622025,** relacionado con la supuesta apertura de una vía en zona urbana del municipio y 1188632025, relacionado con la supuesta deforestación en la vereda San Felipe, predio Del Cielo a la Tierra Alcalá, Valle del Cauca.

6. DESCRIPCIÓN:

Atender los radicados 1188622025 y 1188632025, mediante la realización de visita técnica de verificación en el municipio de Alcalá, Valle del Cauca. El radicado **1188622025** está relacionado con la presunta apertura de una vía en zona urbana del municipio, con el propósito de verificar las condiciones actuales del área intervenida y establecer la posible afectación de los recursos naturales. Por su parte, el radicado **1188632025** corresponde a una presunta deforestación reportada en la vereda San Felipe, predio Del Cielo a la Tierra, donde se realizará la inspección de las coberturas vegetales existentes y de las posibles intervenciones efectuadas, con el fin de determinar las condiciones ambientales del sitio y establecer las actuaciones que correspondan en el marco de las competencias de la Corporación.

Antecedentes:

Mediante los radicados 1188622025 y 1188632025, se pusieron en conocimiento de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC dos presuntas situaciones ambientales presentadas en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, para las cuales se solicitó la respectiva verificación técnica.

El radicado 1188622025 se encuentra relacionado con la presunta apertura de una vía en zona urbana del municipio de Alcalá, situación que requiere verificación en campo con el fin de establecer las condiciones actuales del área intervenida, las actividades desarrolladas y la posible afectación de los recursos naturales asociada a dicha intervención.

Por otra parte, mediante el radicado 1188632025 se reportó una presunta deforestación en la vereda San Felipe, específicamente en el predio denominado Del Cielo a la Tierra, por lo cual se hace necesario realizar inspección técnica para verificar las condiciones de la cobertura vegetal, identificar las posibles intervenciones realizadas y determinar la existencia de eventuales afectaciones a los recursos naturales.

En atención a lo anterior, se programó visita técnica a los sitios referenciados, con el propósito de verificar las situaciones reportadas, recopilar información de campo y establecer las actuaciones que correspondan de acuerdo con las competencias de la Corporación.

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA TÉCNICA Y HALLAZGOS

En atención a los radicados 1188622025 y 1188632025, se realizó visita técnica de verificación a los sitios relacionados en las solicitudes, ubicados en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, con el propósito de constatar en campo las situaciones reportadas y determinar la posible existencia de afectaciones sobre los recursos naturales.

Radicado 1188622025 – Presunta apertura de vía

Durante la visita técnica se efectuó el reconocimiento del área relacionada con la presunta apertura de una vía en zona urbana del municipio de Alcalá. Una vez realizada la inspección, se pudo establecer que la vía objeto del reporte no ha sido construida ni se han iniciado actividades para su apertura.

De acuerdo con la información recopilada durante la visita, hasta el momento únicamente se ha adelantado la etapa de diseño y planificación del proyecto, sin que se evidencien en campo actividades de descapote, excavación, movimiento de tierras, conformación de banca, retiro de cobertura vegetal u otras obras asociadas a la construcción de la vía.

En consecuencia, al momento de la inspección no se evidenció intervención física asociada al proyecto vial ni afectación de los recursos naturales derivada de su ejecución, toda vez que el proyecto permanece en etapa de diseño y no ha iniciado su fase constructiva.

Radicado 1188632025 – Presunta deforestación en el predio Del Cielo a la Tierra

Posteriormente, se realizó visita de verificación al predio Del Cielo a la Tierra, ubicado en la vereda San Felipe del municipio de Alcalá, donde se había reportado una presunta actividad de deforestación.

Durante el recorrido e inspección del área se estableció que la situación observada no correspondía a una actividad de deforestación o tala de cobertura boscosa. Las labores desarrolladas en el sitio estaban relacionadas con la recolección, retiro y organización de ramas y material vegetal que había caído como consecuencia de un evento climático adverso ocurrido previamente en el sector.

En campo se evidenció que el material vegetal correspondía principalmente a ramas desprendidas y residuos vegetales generados por la afectación ocasionada por dicho evento climático, los cuales estaban siendo recolectados con fines de limpieza y adecuación del área.

Por lo anterior, durante la visita técnica no se evidenciaron elementos que permitieran asociar las actividades observadas con un proceso de deforestación, sino con labores de limpieza y manejo del material vegetal afectado por causas naturales.

7. OBJECIONES:

No aplica.

8. CONCLUSIONES:

De acuerdo con la visita técnica realizada para atender los radicados 1188622025 y 1188632025, y teniendo en cuenta las condiciones observadas en campo, se concluye lo siguiente:

1. Respecto al radicado 1188622025, relacionado con la presunta apertura de una vía en zona urbana del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, se verificó que la obra no ha sido ejecutada ni se han iniciado actividades constructivas. A la fecha de la visita, únicamente se cuenta con el diseño del proyecto, sin evidenciarse movimientos de tierra, descapote, retiro de cobertura vegetal u otras intervenciones asociadas a la construcción de la vía.
2. En consecuencia, durante la inspección no se evidenciaron afectaciones a los recursos naturales derivadas de la ejecución del proyecto vial, considerando que este permanece en etapa de diseño y no ha iniciado su fase de construcción.
3. En relación con el radicado 1188632025, correspondiente a la presunta deforestación en el predio Del Cielo a la Tierra, vereda San Felipe, municipio de Alcalá, se determinó que las actividades observadas no correspondían a procesos de deforestación o tala de cobertura vegetal.
4. El material vegetal encontrado en el predio correspondía principalmente a ramas y residuos vegetales desprendidos como consecuencia de un evento climático adverso, sobre los cuales se adelantaban labores de recolección, limpieza y organización del área.
5. Con base en las condiciones verificadas al momento de la visita, no se evidenciaron elementos que permitan establecer la ocurrencia de las afectaciones ambientales inicialmente reportadas en los radicados objetos de atención. No obstante, cualquier intervención futura que implique aprovechamiento forestal, remoción de cobertura vegetal o afectación de recursos naturales deberá realizarse previo cumplimiento de los permisos,

autorizaciones o trámites ambientales a que haya lugar ante la autoridad ambiental competente.

9. HORA DE FINALIZACIÓN:
05:00 p.m.

10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:

Deivy Johan Marin Salazar
Técnico operativo 12